

BÜV Nord e.V. · Eiffestraße 462 · 20537 Hamburg

Machulez Transport GmbH
Neue Industriestr. 5
D-27472 Cuxhaven



ÜBERWACHUNGSBESCHEINIGUNG

für den

Berichtszeitraum vom 05.11.2022 – 21.04.2023

Das Kieswerk: Cuxhaven

Werknummer: 110.01 K

wurde gemäß Überwachungsbericht 2023-I

des/der Überwachungsbeauftragten Dipl.-Ing. Hartmut Schröder

einer *F r e m d ü b e r w a c h u n g s p r ü f u n g* in Bezug auf das/die Bauprodukt(e)

- *Gesteinskörnungen für Beton gemäß EN 12620:2002+A1:2008*

- *Gesteinskörnungen nach EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse gemäß Alkali-Richtlinie:2013-10*

- *Gesteinskörnungen gemäß Verbändeempfehlung mit Produktqualitätszeichen*

unterzogen.

Aufgrund des Ergebnisses der Überwachungsprüfung ist das Werk weiterhin berechtigt, zum Nachweis ordnungsgemäßer Fremdüberwachung und Zertifizierung die im Sortenverzeichnis vom 11.10.2023 ausgewiesenen Korngruppen / Lieferkörnungen auf dem Lieferschein mit dem CE-Zeichen zu kennzeichnen.

Lieferkorngruppen nach EN 12620 und Alkaliempfindlichkeitsklasse gemäß Alkali-Richtlinie:	0/2	EI-O-EI-OF
	2/8	EI-O-EI-OF
	8/16	EI-O-EI-OF
	8/22	EI-O-EI-OF
	16/32	EI-O-EI-OF

Lieferkorngruppen mit Produktqualitätszeichen: 0/2, 2/8, 8/16, 8/22 und 16/32

Hamburg, den 19.10.2023

Dipl.-Ing. Detlef Zeh
Leiter der Zertifizierungsstelle